

Professionelle PV-Thermografie



LE-DROHNE
BETTER VIEW FROM ABOVE

PV-Inspektion mit Drohne

Mehr Sicherheit und Effizienz durch eine Drohneninspektion

Fachgerechte Durchführung - nachvollziehbare Ergebnisse



zertifizierter und geschulter
Drohnenpilot



Auswertung nach
VATh-Richtlinien



präzise
Schadensortung



übersichtlicher und nachvollziehbarer
Analysebericht

Was wird ersichtlich?

- Hotspots und Zellschäden
- Leerlauf- oder defekte Module
- Anschluss- und Kontaktprobleme
- String-/Teilflächen-Auffälligkeiten
- Verschmutzung, Verschattung, Degradation
- Auffälligkeiten an elektrischen Komponenten *

*soweit im Rahmen der Thermografie erkennbar

Warum prüfen lassen?

Defekte Module...

... führen zu einem erhöhten **Brandrisiko**

... mindern den **Ertrag**

... können zu einem **Gewährleistungsfall**
führen

Einsatzempfehlung bei ...

- ... Leistungseinbruch
- ... Abnahme nach Installation
- ... jährlicher Routinecheck
- ... Kauf/Übernahme

Jetzt Kontakt aufnehmen

- 73655 Plüderhausen
- +49 1575 7981498
- www.le-drohne.de
- le.drohne@gmx.de

Ihr Ansprechpartner



B. Eng. Luis Edenberger